



Từ hai hình vẽ đã cho, thực hiện vẽ:

1. Hình cắt đứng
2. Hình chiếu bằng
3. Hình chiếu cạnh
4. Ghi kích thước

Thang điểm:

- Hình cắt đứng (3 điểm)
- Hình chiếu bằng (1 điểm)
- Hình chiếu cạnh (3 điểm)
- Ghi kích thước (1 điểm)
- Đường nét (1 điểm)
- Trình bày (1 điểm)

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CĐR 1.2]: Có kiến thức về phép chiếu, phương pháp các hình chiếu vuông góc sử dụng trong vẽ kỹ thuật.	Câu 1, 2, 3
[CĐR 2.1]: Biết cách lập bản vẽ biểu diễn vật thể và trình bày bản vẽ theo đúng qui định	Câu 1, 2, 3
[CĐR 2.3]: Ghi chỉ dẫn kỹ thuật cho bản vẽ cơ khí.	Câu 4

Ngày 04 tháng 01 năm 2016

Thông qua bộ môn